

Couche de fond universelle

Juin 2008

DESCRIPTION

Couche de fond pour divers supports à base de résine alkyde modifiée non saponifiante.

USAGE

Première couche destinée à améliorer l'adhérence sur bois, pvc dur, polyester renforcé de fibre de verre, zinc, acier galvanisé et aluminium. Couche antirouille sur fer et acier. En cas de doute quant à l'adhérence, il est recommandable de faire un essai sur une petite surface.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Bonne adhérence sur divers supports
- Bon pouvoir garnissant, belle fluidité
- Ponçage facile
- Pour intérieur et extérieur
- Antirouille

TEINTES ET BRILLANCE

Blanc
Mat

PRÉTRAITEMENT DU SUPPORT

SUPPORT NEUF

Généralités	Éliminer les corps étrangers. Éliminer saletés et dépôts, nettoyer à l'aide d'un dégraissant.
Plastique	Nettoyer à l'ammoniac. Poncer au Scotch Brite. Appliquer la couche de fond.
Acier galvanisé	Éliminer la rouille, nettoyer à l'ammoniac, bien poncer. Appliquer la couche de fond universelle.
Enduits	Uniquement les petites inégalités, au besoin. Apprêter les endroits enduits afin d'éliminer l'éventuelle absorption.
Finition	Appliquer une couche intermédiaire et une couche de finition ou une couche de fond et une couche de finition avec une laque de finition Histor.

ENTRETIEN DES COUCHES DE PEINTURE EN BON ÉTAT

Généralités	Nettoyer les couches de peinture saines et adhérentes avec un dégraissant. Bien poncer.
Plastique	Nettoyer à l'ammoniac, poncer. Aux endroits poncés à nu, appliquer d'abord la couche de fond universelle.
Acier galvanisé	Nettoyer à l'ammoniac. Aux endroits poncés à nu, appliquer d'abord la couche de fond universelle.
Finition	Appliquer une couche intermédiaire et une couche de finition ou une couche de fond et une couche de finition avec une laque de finition Histor.

ENTRETIEN DES COUCHES DE PEINTURE EN MAUVAIS ÉTAT

Généralités	Éliminer totalement les couches de peinture peu adhérentes. Nettoyer à l'eau et à l'ammoniac ou avec un dégraissant. Bien poncer.
Plastique	Appliquer la couche de fond universelle.
Acier galvanisé	Appliquer la couche de fond universelle.
Finition	Appliquer une couche intermédiaire et une couche de finition ou une couche de fond et une couche de finition avec une laque de finition Histor.

Couche de fond universelle

Juin 2008

APPLICATION DE LA PEINTURE

Outillage	Pinceau à soies de porc ou rouleau laqueur (velours).
Avant utilisation	Bien remuer la couche de fond.
Dilution	Ne pas diluer.
Épaisseur de couche sèche	Conseillé : env. 35 micromètres.
Couches au pinceau/rouleau	Conseillé : 1 pleine couche au pinceau ou une pleine couche au rouleau.
Température	Porter la peinture à température ambiante. Appliquer à une température située entre 5°C et 25°C.
Après utilisation	Fermer le pot et le retourner brièvement pour saturer le bord et assurer une fermeture bien hermétique.

RENDEMENT EN SURFACE SUR SUPPORT LISSE ET PLAT

Rendement pratique	Dépend de la structure du support, de l'épaisseur de couche et de l'outillage utilisé, ainsi que des conditions d'application.
Rendement théorique	Env. 10 m ² /l. Voir également l'information sur le pot.

SÉCHAGE À 20° C

Sec hors poussière	Après env. 1/2 heure.
Recouvrable	Après env. 4 heures.

NETTOYAGE

Taches et éclaboussures	Ne pas laisser sécher mais éliminer immédiatement à l'aide d'un chiffon et éventuellement d'une petite quantité de diluant.
Outillage	Nettoyer le pinceau à l'aide d'un diluant et traiter avec un shampooing pour pinceaux.
Couche de peinture sèche	Après un temps de séchage suffisant, uniquement lorsque la couche est sale et grasse, à l'aide d'un dégraissant.

DURÉE ET CONDITIONS DE CONSERVATION

Dans un récipient non entamé et hermétiquement fermé, conservé dans un endroit sec entre 5°C et 25°C, ce produit peut être conservé environ 2 ans. Transférer le contenu des pots à moitié vides dans un récipient plus petit aide à prévenir le dessèchement.

DONNÉES SUR LE PRODUIT

PEINTURE EN POT

Conditionnement	250 cm ³ , 750 cm ³ , 2½ litres
Viscosité	Prêt à l'emploi

COUCHE DE PEINTURE SÈCHE

Les propriétés optimales sont obtenues au bout d'une semaine à une température d'environ 20°C, suivie d'une couche de fond et d'une ou plusieurs couches de finition.

DONNÉES DE SÉCURITÉ ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

Pour les données spécifiques sur la sécurité applicables pendant la phase d'application de ce produit et des renseignements sur le traitement des restes et déchets de peinture, veuillez consulter l'emballage de ce produit.